

# BUKTI BARU

## Personel Kodim 0625/Pangandaran Bersama Damkar Bergerak Cepat Padamkan Kebakaran Resto/Caffe Pamugaran Lounge

Pangandaran - [PANGANDARAN.BUKTIBARU.COM](http://PANGANDARAN.BUKTIBARU.COM)

May 21, 2026 - 19:42



*Personel Kodim 0625/Pangandaran Bersama Damkar Bergerak Cepat Padamkan Kebakaran Resto/Caffe Pamugaran Lounge*

Personel Kodim 0625/Pangandaran Bersama Damkar Bergerak Cepat Padamkan Kebakaran Resto/Caffe Pamugaran Lounge

PANGANDARAN – Personel Kodim 0625/Pangandaran bersama jajaran Koramil 2504/Pangandaran dan petugas pemadam kebakaran bergerak cepat membantu proses pemadaman kebakaran yang terjadi di Resto/Caffe Pamugaran Lounge, yang berlokasi di Jl. Raya Pamugaran – Kampung Turis No. 03, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kamis (21/05/2026).

Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 16.36 WIB, saat seorang saksi melihat asap mengepul dari bagian atas bangunan yang semakin lama semakin tebal. Saksi kemudian segera memberitahukan kepada para karyawan Pamugaran Lounge yang berada di dalam bangunan. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui asap berasal dari ruang atas kamar karyawan.

Mengetahui kejadian tersebut, pihak karyawan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran serta melaporkan kejadian kepada Koramil 2504/Pangandaran dan Polsek Pangandaran. Sebelum petugas datang, para karyawan bersama warga sekitar berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Selain itu, sejumlah barang yang rawan meledak seperti tabung gas LPG segera dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak lama kemudian, tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Satpol PP Kabupaten Pangandaran bersama satu unit mobil pemadam kodim 0625 pangandaran lainnya tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman.

Personel Koramil 2504/Pangandaran bersama aparat terkait dan masyarakat turut membantu proses pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian.

Berkat kerja sama seluruh pihak, api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 17.40 WIB. Berdasarkan dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api hingga membakar bagian bangunan Resto/Caffe Pamugaran Lounge.

Petugas juga melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penanganan, pengamanan lokasi serta pendataan kerugian akibat kebakaran tersebut. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat memicu kebakaran, terlebih di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini.